## 新4 K 8 K 衛星放送の映像、音声に不具合が出る場合の確認のポイントについて

新4K8K衛星放送の映像や音声が、時々途切れる、静止する、全く出ない場合の確認ポイントをご案内いたします。

## 1. 受信設備について

全ての新4K8K衛星放送をお楽しみいただくには、<mark>右旋と左旋の両方に対応したアンテナ</mark>へ交換する必要があります。 また、分配器、分波器、壁端子、ブースタ、ケーブル等も、新4K8K衛星放送の受信帯域(1032~3224MHz)に 対応した機器へ交換する必要があります。機器の交換にあたっては、SHマーク登録機器を推奨しています。

## 2. 無線機器(Wi-Fiルーター)等から電波干渉を受け、映像、音声に不具合が生じる事例

Wi-Fiルーターや電子レンジの動作時の電波が、受信設備へ混入することで、映像、音声に不具合が生じることがあります。電波の混入を防ぐため、遮蔽性能が高いSHマーク登録機器を推奨していますが、下のイラストのようにテレビが無い部屋や、屋根裏の分配器、壁端子がSHマーク未対応品の場合にも、電波が混入する事例があります。Wi-Fiルーター電源とテレビのWi-Fi設定を一時的にオフにすることで、不具合が解消、軽減する場合は、電波混入が考えられるので、ご販売店、丁事店様へご相談することをお勧めいたします。







